

## Informacje do ubezpieczenia

1. Szkody: w 2014 z OC – uszkodzenie samochodu – 2.846,51
2. Budynek A – rok budowy 1986 (termomodernizacja: dach, okna – zakończona w 2011 roku), budynek B – rok budowy 1900 (generalny remont, modernizacja i termomodernizacja zakończona w 2012 roku); konstrukcja z cegły klinkierowej, dach: więźba drewniana kryta dachówką. Budynek objęte ochroną konserwatorską.
3. Garaże i sala gimnastyczna z 1978 roku, betonowe, kryte papą gontową.
4. PWSZ w Głogowie posiada:
  - opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
  - zewnętrzną sieć wodociągową do zewnętrznego gaszenia pożarów,
  - liczba hydrantów zewnętrznych – 5,
  - liczba hydrantów wewnętrznych – 33,
  - liczba gaśnic - 55
  - zainstalowany system sygnalizacji pożaru oraz zainstalowane klapy dymowe,
  - odległość od najbliższej jednostki PSP wynosi 2,5 km.
5. Na terenie Uczelni całodobowo przebywają pracownicy portierni, którzy cyklicznie monitorują budynki i teren.
6. Na terenie Uczelni jest zainstalowany monitoring.